PHOTOGRAPHIES RESTAURATION CHAPELLE SAINT MICHEL





Façade Ouest









Façade Sud



Avant travaux

Mauvais état de la couverture, présence de végétation sur les murs et d'un figuier dans la sacristie

Après travaux



Travaux de voirie et réseaux divers (création d'un réseau d'eau potable)



Intérieur de la Chapelle

Avant travaux





Dépose des menuiseries









Déconstruction et reconstruction de l'ancienne voûte située derrière les bancs afin de supprimer les effets de poussées







Sacristie

Etat en 2014

Réalisation de travaux d'urgence en 2017

Après travaux








Sol de la sacristie





Escalier

Dépose du garde corps de l'escalier pour une restauration en atelier





Dessous de l'escalier







Décors de l'intérieur de la Chapelle








Moulages

Après travaux









Découverte à l'arrière de l'arc triomphal de traces de décors peints figurés.

A la demande de l'architecte, l'entreprise en charge du lot "décors peints" a dégagé le badigeon blanc qui le recouvrait.









Fixation des écailles de peinture avant reprise des décors peints



Restauration de la voûte

Etat avant travaux et dépose des zones non adhérentes









Restauration de la voûte

Après restauration et mise en peinture








Restauration des décors peints

Avant travaux



En cours de restauration



Détail de la restauration du décor peint "Les Palmes des martyrs"












Rétablissement des étoiles



Rétablissement des embrasures



L'agneau après restauration







Restauration des murs

Les murs de la chapelle témoignent de plusieurs couleurs. Les services de l'Etat, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage ont optés pour le retour au bleu





Restauration des bancs

Réalisation des faux bois





Partenaires du projet de restauration







E AiX

MARSEILLE



